

Hardware

Habe einen USB-Anschluss, aber das angeschlossene Geräet wird vom System nicht erkannt?

Eigentlich sollte das System beim Hochstarten des Rechners schon erkennen, dass eine neue Hardware vorhanden ist.

Ist dies jedoch nicht der Fall und die neue Hardware (Drucker, Scanner, usw.) ist über einen USB **korrekt** verbunden, so sollte zuerst im Geräte-Manager kontrolliert werden, ob die USB-Schnittstelle auch vorhanden ist.

Wenn im Geräte-Manager keine USB-Schnittstelle aufgeführt wird, im Bios kontrollieren ob der USB-Anschluß auch aktiviert "enabled" ist.

Hinweis:

Je nach Windowsversion gab bzw. gibt es teilweise unterschiedliche Bugs zum USB-Port, ob und inwiefern vielleicht bei Ihnen so ein Fehler vorliegt, lässt sich im Einzelfall besser im Forum klären:

<http://www.hwe-forum.de>

Update v. 17. Juni 2004

USB 2.0 wird bei WinXP und Win2k erst mit entsprechenden ServicePacks unterstützt, ggf. Windows auf den aktuellsten Stand bringen.

Eindeutige ID: #1306

Verfasser: Database3

Letzte Änderung: 2005-11-07 16:53